


●東レ「中空糸フィルタータイプ」浄水器

トレビーノ・ スーパーシェル

品番: SL5TJ



取扱説明書

保証書付

きちんと
読んで正しく
使ってね!

目次

安全上のご注意	1-2-3-4
各部のなまえ	5
カートリッジの取付けかた	6
レバーの使いかた	6
蛇口取付け用部品の選びかた	7
蛇口への取付けかた	8-9-10-11
別売カートリッジ(交換用カートリッジ)	12
カートリッジの交換時期について	13-14
こんなとき?どうしよう	15
お手入れ方法	15



東レ株式会社 トレビーノ販売部 ●〒279-8555 千葉県浦安市美浜1-8-1

(ご販売店様へ) ※印は必ず記入してお渡しください。

東レ家庭用浄水器保証規定

- 保証期間内に取扱説明書、本体貼付マニュアル等の注意事項に従った正常な使用状態で故障した場合には、商品と本書をご持参ご提示の上、お買上げ販売店に修理をご依頼ください。本書の記載内容に基づき無料修理いたします。
- ご転居ご贈呈品等で、本書に記入してあるお買上げの販売店に修理を依頼出来ない場合は、トレビーノサービスセンターまでご連絡ください。
- 保証期間内でも、次の場合は有料修理となります。

(イ) 消耗品であるカートリッジの交換。
(ロ) 使用上の誤りや不当な修理や改造による故障および損傷。

(ハ) お買上げ後の保管等による破損および損傷。

(二) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害による故障および損傷。

(ホ) 車両、船舶等への搭載による故障および損傷。

(ヘ) 本書の提示がない場合。

(ト) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店の記入がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。

△本書は日本国内においてのみ有効です。

△お客様の状況により正常修理をご依頼される場合には、出張による実費を申し受けます。

△本書の再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

* This warranty is valid only for the use of Japan.

(お問い合わせ窓口) トレビーノ サービスセンター 0120-32-4192 (お問い合わせ受付時間)
AM10:00~12:00
PM 1:00~ 5:00
月曜日~金曜日
(祝祭日、昇華休業日を除く)

トレビーノ・ホームページアドレス: http://www.torayvino.com
カートリッジ交換時期お知らせメールサービス実施中!!

環境にやさしい水なし方式で
印刷されています。

Printed in Japan.
A1201805

アフターサービス・お問い合わせ・仕様

アフターサービス

- 保証書へこの取扱説明書の裏表紙に付いています。
※保証書は、必ず「販売店・お買上げ日」等の記入をお確かめの上、保証書の内容をよくお読みになり大切に保管してください。
- 保証書は本書に明示されています。期間・条件のもと、無料修理をお約束するものです(但し、消耗品であるカートリッジの交換は除きます)。従ってこの保証書は、お客様の法律上の権利を制限するものではなく、保証期間経過後の修理等、ご不明な点がある場合にはお求めの販売店、または下記お客様窓口へお問い合わせください。
- 保証期間中に修理をご依頼される時
お求めの販売店へ保証書を添えて製品をご持参ください。保証書の記載内容により、販売店で修理をうけたまわれます。
- 保証期間経過後に修理をご依頼される時
お求めの販売店へまずはご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理いたします。
- 保証期間中の修理とアフターサービスについてご不明な点がございましたら、お求めの販売店または下記お客様窓口へお問い合わせください。
- 部品(カートリッジを含む)の保有期間は、本体の製造打後、最低5年間です。

商品にご満足いただけなかった場合、ご購入から30日以内であれば、本体製品購入代金を返金いたします。(ただし、製品等の返送費用はお客様のご負担となります)。

返金には、購入時のレシート(領収書)と製品一式及び返金申込書が必要です。

返金窓口: トレビーノサービスセンター

ミズヨイクニ 0120-32-4192 (お問い合わせ受付時間)
AM10:00~12:00 PM 1:00~5:00
(東京トレビーノサービスセンター) 東京都世田谷区南烏山5-24-7 幸栄ビル3階
(大阪トレビーノサービスセンター) 大阪府大阪市淀川区西宮原1-7-47-207
(福岡トレビーノサービスセンター) 福岡県福岡市博多区美野島2-15-4

●お問い合わせ窓口の電話番号・所在地等は変更することがございますので、あらかじめご了承願います。

仕様
<SL5TJ>
器具の名称: トレビーノ・スーパーシェル
器具の品番: SL5TJ
本体寸法: 高さ99mm×幅104mm×奥行き116mm
本体重量: (満水時)360g

材質の特徴: 物質間にO型で密封した試験結果です。
※複数の物質が混ざった水道水の場合取扱時間が早まることがあります。
※交換用カートリッジのタイプにより透水性能が異なります。

C A T (農業): 能過濾水量 600L (除去率 80% JS S3201 試験結果)
ろ過水量: 600L (除去率 80% JS S3201 試験結果)
C D (飲食): 能過濾水量 600L (除去率 80% JS S3201 試験結果)
ろ過水量: 600L (除去率 80% JS S3201 試験結果)
H (家庭): 能過濾水量 600L (除去率 80% JS S3201 試験結果)
ろ過水量: 600L (除去率 80% JS S3201 試験結果)
M (医療): 能過濾水量 600L (除去率 80% JS S3201 試験結果)
ろ過水量: 600L (除去率 80% JS S3201 試験結果)

※本機の透水能力は、JSの試験方法で定めた条件下で各項目毎に計測した透水能力を個別に表示したものです。

実際の透水能力は、JSの試験方法で定めた条件下で各項目毎に計測した透水能力を個別に表示したものです。

※本機の透水能力は、JSの試験方法で定めた条件下で各項目毎に計測した透水能力を個別に表示したものです。

実際の透水能力は、JSの試験方法で定めた条件下で各項目毎に計測した透水能力を個別に表示したものです。

注意 取付け・取り扱いについて

- | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| ① カートリッジは交換目安に従って、定期的に交換してください。 | ② 2週間以上使わなかったらカートリッジを交換してください。 | ③ 凈水口をふさいだり、他の器具を接続しないでください。 |
| | | |
| カートリッジの交換目安は、13・14ページをご参照ください。 | 一度通水後、長期間放置すると機能が低下する恐れがあります。 | 故障や破損の原因となります。 |
-
- | | | |
|--------------------------------|--|------------------|
| ④ カートリッジを取りはずした状態では通水しないでください。 | ⑤ 締め位置が「浄水」だと、カートリッジ接続部から水が飛び出し周囲に水がかかります。 | ⑥ 故障や破損の原因となります。 |
| | | |
| カートリッジが破損する恐れがあります。 | カートリッジが飛び出る周囲に水がかかる恐れがあります。 | 故障や破損の原因となります。 |
-
- | | | |
|--|-------------------------------|--|
| ⑦ 締め位置が「原水」だと、カートリッジ接続部から水が飛び出し周囲に水がかかります。 | ⑧ 高温になった器具や火気の近くでは使用しないでください。 | ⑨ 水圧の高い場所では蛇口を絞ってお使いください。 |
| | | |
| カートリッジが破損する恐れがあります。 | 熱によって変色・変形したり破損する恐れがあります。 | 蛇口や取付ナット等の本体に負担がかかり水漏れ、故障の原因となります。本製品の耐圧は350kPaです。 |

① ご使用中、蛇口との取付け口から水もれが発生した場合、本体や蛇口が破損していることがあります。破損部分でケガをする恐れがありますので、净水器を取外す際はご注意ください。(15ページの「こんなとき?どうしよう」をご参照ください。)

② 中空糸フィルターの目づまりによって浄水流量が極端に低下した場合、カートリッジが破損する恐れがありますのでカートリッジを交換してください。(水栓の高い地域では目づまりしたカートリッジをそのまま使用されるとカートリッジが破損する恐れがあります。)


③ 水栓にガタつきがある場合は、水栓に負荷がかかり取付部や水栓、配管から水もれが発生することがあります。

④ 蛇口の先端にプラスチックの部品(断熱キャップ)がついている場合、断熱キャップに負荷がかかり、取付部より水もれが発生したり断熱キャップが破損することがあります。

⑤ 元止め式温水器にはつなげないでください。(温水器を破損させる恐れがあります。)

⑥ 自分で分解・修理をしないでください。

各部のなまえ




カートリッジの取付けかた/レバーの使いかた

●カートリッジの取付けかた/交換のしかた

※取りはずす場合は、逆の手順で③から行ってください。

必ず水栓を閉めてレバーをシャワー、原水にしてから取り替えてください。



●カートリッジの取付けかた/交換のしかた

※取りはずす場合は、逆の手順で③から行ってください。

必ず水栓を閉めてレバーをシャワー、原水にしてから取り替えてください。

●レバーの使いかた

用途に合わせて切替えレバーの位置を変えてね。


※ご使用中にカラカラと音が聞こえることがあります、本体内部の切替えボルトの音ですので問題ございません。

●レバーの使いかた

用途に合わせて切替えレバーの位置を変えてね。

●レバーの使いかた</

蛇口取付け用部品の選びかた



蛇口への取付けかた



別売カートリッジ 交換用カートリッジ

交換用カートリッジはトレビーノ・スーパーシリーズをお使いください。

スーパーシリーズ <高除去(12項目クリア)タイプカートリッジ>

(2個入)品番: STC.V2J 交換目安: 600L(1日10L使用の場合1個あたり2ヶ月)



スーパーシリーズ <トリハロメタン除去タイプカートリッジ>

(2個入)品番: STC.T2J 交換目安: 600L(1日10L使用の場合1個あたり2ヶ月)



スーパーシリーズ <トリハロメタン・カビ臭(2-MIB)・農薬(CAT)高除去タイプカートリッジ>

(2個入)品番: STC.E2J 交換目安: 600L(1日10L使用の場合1個あたり2ヶ月)



スーパーシリーズ <塩素・濁り除去カートリッジ>

(1個入)品番: STC.J (2個入)品番: STC.2J 交換目安: 1500L(1日10L使用の場合1個あたり5ヶ月)



※表示が一部異なる場合があります。


●別売カートリッジ仕様一覧

品番	STC.V2J	STC.T2J	STC.E2J	STC.J, STC.2J
ろ材の種類				
中空糸膜、活性炭 イオン交換樹脂	600L (除去率80%)	600L (ろ過流量50%)	600L (ろ過流量50%)	1500L (ろ過流量50%)
逆離反応層素 濾り	600L (ろ過流量50%)	900L (ろ過流量50%)	600L (ろ過流量50%)	600L (ろ過流量50%)
総トリハロメタン 2-MIB CAT(農薬)	600L (除去率80%)	600L (除去率80%)	600L (除去率80%)	—
溶解性鉛 マテラクロロエチレン クロロホルム	600L (除去率80%)	600L (除去率80%)	600L (除去率80%)	—
マテラクロロエチレン クロロホルム プロモクロロロクサン	600L (除去率80%)	600L (除去率80%)	600L (除去率80%)	—
総ろ過水量 JIS S3201 試験結果	2ヶ月	2ヶ月	2ヶ月	5ヶ月

※浄水能力の短い除去対象物質を基準としております。

※複数の物質が混合した水道水の場合は取扱時期が早まることがあります。

12



カートリッジの交換時期について

ダブルろ過システム



ミネラル
遊離残留塩素
濁り
トリハロメタン
カビ臭(2-MIB)
農薬(CAT)
マテラクロロエチレン
トリクロロエチレン

トライクロロエチレン.....クロロルム、ブロモジクロロベンゼン、ジブロモクロロメタン、ブロホルムの総称であり、塩素と水道水中の有機物が反応して生成される物質で、発がん性を有する性質のものがあります。

カビ臭(2-MIB).....湧沼などで農芸化現象に伴い発生する藍藻類によって產生され、水の味を損ないます。

農薬(CAT).....除草剤に広く使用されており、水分が乱れ作用を有すると言われている物質です。

マテラクロロエチレン.....ドライクリーニング洗浄剤等に使用されています。中核神経障害、肝臓・腎臓障害等の影響があるといわれています。

トリクロロエチレン.....機械の脱脂洗浄剤等に使用されています。中核神経障害、肝臓・腎臓障害等の影響があるといわれています。

交換までの期間は、使用水量・水圧・地域・水質・季節など、様々な条件で変化しますので、下記の3点のいずれかの場合にカートリッジを交換してください。

1 カートリッジ交換目安時期を過ぎた。

2 浄水の塩素(カビ臭)がとれなくなった。➡ 除塩素機能が低下しています。

除塩素能力にすぐれた粒状活性炭が塩素と反応し残留塩素を除去します。

除去能力が低下していくと、浄水にカビ臭などニオイが残るようになります。

(残留塩素等の多い水道水の場合や、水道圧力が高く浄水流量が多く出るときは、)

水栓を絞ってお使いいただくと効果的です。

3 カートリッジを交換してから水を通してから取付けや取外しをくりかえすと、空気が入ることにより浄水の出が悪くなることがあります。

カートリッジを交換して安心しておいしい水をご利用ください。

3 浄水流量が細くなつた。

トレビーノのカートリッジ内蔵されている中空糸フィルターは0.1マイクロメートル単位の微細な孔が無数にあいています。この孔がいく層にも重なる多層構造を形成し、ニゴリや鉄サビ・一般細菌・大腸菌・原虫類などをろ過します。このため使用中の孔が鉄サビやニゴリ等の汚れによって徐々に目づまりし、浄水流量が減少します。

●中空糸フィルターの目づまりを確認するには…

カートリッジキャップを外すと見え窓(汚れ確認窓)から簡単に汚れを確認していただけます。

中空糸が褐色やグレーに着色しているのは、鉄サビやニゴリ成分が捕捉されているためです。ただし、350kPaを超える高い水道圧によって、中空糸が変形した場合や、透明な薬品などを捕捉した場合には汚れが見えなくとも浄水流量が低下することがあります。

●目づまりの期間は使用量、水圧、水質(ニゴリ鉄サビ他の量)等によってかなり幅があります。極端な場合、例えば配管工事の後では使用後1週間で目づまりを起こすこともあります。

●目づまりになった際に水栓をさらに開けて水圧をかけても浄水流量は増えません。破損などの原因となりますのでご注意ください。

カートリッジの上手な使い方

にごりのひどい時の朝一番のお水は原水か原水シャワーで短時間流し、

浄水に切替え、10秒ほど流してから使いましょう。

*カートリッジは可燃性廃棄物(プラスチックゴミ)ですが、廃棄方法に関しては、お住まいの地域の条例リールにしたがった方法で分別廃棄願います。

カートリッジ交換電子メールによるサービス

カートリッジの交換時期を電子メールで自動的にご連絡する便利なサービスです。

トレビーノホームページより、無料で登録が可能ですので、ぜひご利用ください。

トレビーノホームページアドレス 携帯電話からも登録できます。

携帯電話からもご登録ください。

http://www.torayvino.com

①携帯電話の機種によっては登録いただけない場合があります。

②携帯電話の機種によっては登録できない場合があります。

③携帯電話の機種によっては登録できない場合があります。

④携帯電話の機種によっては登録できない場合があります。

⑤携帯電話の機種によっては登録できない場合があります。

⑥携帯電話の機種によっては登録できない場合があります。

⑦携帯電話の機種によっては登録できない場合があります。

⑧携帯電話の機種によっては登録できない場合があります。

⑨携帯電話の機種によっては登録できない場合があります。

⑩携帯電話の機種によっては登録できない場合があります。

⑪携帯電話の機種によっては登録できない場合があります。

⑫携帯電話の機種によっては登録できない場合があります。

⑬携帯電話の機種によっては登録できない場合があります。

⑭携帯電話の機種によっては登録できない場合があります。

⑮携帯電話の機種によっては登録できない場合があります。

⑯携帯電話の機種によっては登録できない場合があります。

⑰携帯電話の機種によっては登録できない場合があります。

⑱携帯電話の機種によっては登録できない場合があります。

⑲携帯電話の機種によっては登録できない場合があります。

⑳携帯電話の機種によっては登録できない場合があります。

⑳携帯電話の機種によっては登録できない場合